

Инциденты и происшествия 2019 года

1) В 01.15 11.01.2019 года по показаниям системы телеметрии в Ошмянском РГС ПУ «Сморгоньгаз» по каналам телеметрии в диспетчерскую поступил сигнал о понижении выходного давления ГРП №3.

В 01.25 11.01.2019 года по прибытию в ГРП №3 аварийной бригадой Ошмянского РГС было установлено, что понижено выходное давление ГРП №3 до 0,07 МПа (выходное давление согласно режимной карты 0,3 МПа), произошла сработка ПЗК на двух линиях редуцирования.

В последующем, аварийной бригадой осуществлен объезд ГРП и ШРП, запитанных от выходного газопровода ГРП №3. При объезде было выявлено, что произошла остановка работы ГРП №2 и ШРП №22 г.Ошмяны.

По причине остановки работы ГРП №2 и ШРП №22 от системы газоснабжения были отключены 37 многоквартирных (1375 квартир) и 116 частных жилых домов в г.Ошмяны, здание БТИ и магазин «Кветень».

Согласно заключению комиссии, совместно с РУП «Белгазтехника», причиной отказа регуляторов давления ГРП стало накопление мелкодисперсионной влажной грязи на клапане и в полостях регуляторов (при резком снижении расхода газа и обледенении указанной грязи (мороз - 20°C), привело к залипанию клапана регулятора и, соответственно, закрытию регулятора).

2) В 2 часа 37 минут 20.03.2019 года от МЧС в специализированное подразделение ПУ «Гродногаз» поступило извещение, предположительно, об отравлении угарным газом по адресу: г. Гродно, ул. Беловежская, д. 25.

Потерпевшая: Зарихта Камилла Витальевна, 2005 г.р. доставлена в реанимацию Гродненской областной детской больницы в тяжелом состоянии.

При выезде на место было обнаружено, что котел JUNKERS находится в отключенном состоянии, содержание СО - 0,0мг/м³. Газовый котёл установлен согласно проекту на газоснабжение. В мини-котельной рядом с котлом обнаружена установленная душевая кабина, раковина, стиральная машина.

Газовый котел JUNKERS ZWC 24-3 2012г.в. двухконтурный, с открытой камерой сгорания, настенный, согласно договору на техническое обслуживание и пуско-наладочные работы №3803 от 20.08.12г. обслуживает ООО «Лидатермотехника». Последнее техническое обслуживание проводилось 30.11.2018г.

Техническая исправность дымовых и вентиляционных каналов проверялась собственником Зарихта В.И. согласно свидетельству о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов №217 от 26.01.2018г. Последняя запись в журнале учета результатов повторной проверки и

очистки дымовых и вентиляционных каналов датирована 12.01.2019г.: тяга есть, каналы чистые, оголовок исправен.

Согласно заключению комиссии, причиной происшествия явилось совокупность следующих факторов:

- образование и скопление сажи и иных продуктов горения на теплообменнике котла вследствие воздействия повышенной влажности в помещении;

- эксплуатация газового котла без организации притока воздуха посредством окна и существенное загрязнение вентиляционной решетки;

- нецелевое использование помещения мини-котельной по назначению.

3) В 21 час 28 минут 25 мая 2019 года в диспетчерскую САВР УП «МИНГАЗ» поступила информация от МЧС о взрыве газозудушной смеси без дальнейшего воспламенения в квартире №11 жилого дома №29 по ул.Центральной в аг.Большевик Минского района. В квартире находился гр. Ажиревич К.К. 1966 года рождения.

По приезде на место происшествия установлено, что кран на опуске к ПГ-4 находится в открытом положении (лепесток отсутствует), краны на горелки плиты находились в открытом положении, кран на горелку духового шкафа открыт.

В больницу госпитализирован хозяин квартиры Ажиревич К.К., 1966 г.р. с ожогами 1 и 2 степени (15 % тела).

На основании технического расследования установлено, что причиной происшествия стало нарушение потребителем пунктов 42.1, 42.3 Правил пользования газом в быту. Также из объяснений потерпевшего и свидетелей установлено, что Ажиревич К.К. в состоянии алкогольного опьянения производил замену газового баллона (имеется удостоверение по самостоятельной замене баллонов СУГ) и подключил баллон к системе газопотребления через неисправный регулятор давления (следы самовольного вмешательства в заводскую конструкцию), при этом краны плиты и на опуске оставались в открытом положении.

4) В 22 часа 23 минуты 26 мая 2019 года по каналам телеметрии в диспетчерской ПУ «Гомельгаз» поступил сигнал о превышении выходного давления выше нормы на ГРП №108, в 22 часа 25 минут повышение выходного давления было зафиксировано на ШРП №163. По прибытии аварийной бригады на место выявлена сработка предохранительно-запорных устройств линий регуляторных пунктов, что привело к прекращению подачи газа в 37 многоэтажных домах (978 квартир) и 420 частных домовладений в н.п. Юбилейный и н.п. Победа Гомельского района.

Работа регуляторных пунктов восстановлена к семи часам 27 мая 2019г. Организованы работы по пуску газа в квартиры потребителей.

Создана комиссия в установленном порядке для определения причин возникновения инцидента. Предполагаемая причина по заключению

комиссии – несанкционированное вмешательство в работу системы газоснабжения неустановленных лиц.

5) В 13 часов 19 минут 27 мая 2019 года в аварийно-диспетчерскую службу Лепельского РГС ПУ «Чашникигаз» поступило извещение о воспламенении газозвушной смеси по адресу: г.Лепель, ул. 1-Сенная, 20а.

По прибытию на место происшествия бригадой АДС обнаружено, что две стены из газосиликатных блоков и кровля пристройки к жилому дому разрушены, жилой дом видимых повреждений не имеет. Краны перед газовыми приборами (плита ПГ-4 «Брест 1457» 1995 г.в.; котел «Лемакс КСГВ-16м» 2005 г.в.) находятся в положении «закрыто». Последнее техническое обслуживание котла проведено 09.07.2018года.

Потерпевшие: Мисников Леонид Григорьевич 1947 г.р. и Мисникова Тамара Васильевна 1947 г.р. получили термические ожоги и госпитализированы. Потерпевшие скончались в больнице 02.06.2019г.

Причина происшествия – нарушение потребителем Правил пользования газом в быту, а именно самовольное подключение резиноканевым рукавом (поврежден) двух незарегистрированных газовых плит, находящихся в хозпостройках. По результатам осмотра и согласно заключению экспертизы самовольно смонтированный резиноканевый рукав, проложенный под полом, был поврежден в результате жизнедеятельности животных отряда грызунов (размер повреждения 40 мм длиной и 10 мм шириной).

6) В 15 часов 03 минуты 16 июля 2019 года в аварийно-диспетчерскую службу Шкловского РГС ПУ «Горкигаз» поступило сообщение от диспетчера МЧС о возможном повреждении полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 63 мм по адресу: Могилевская обл., Шкловский р-н, аг. Городище, ул. Центральная, д.10Б.

При производстве земляных работ по прокладке теплотрассы организацией ЗАО «ГИС-Магмет» поврежден газопровод. В результате инцидента от системы газоснабжения было отключено 178 потребителей газа (16 многоквартирных жилых домов (140 квартир) и 38 одноквартирных жилых домов).

Приказом по предприятию создана комиссия с участием представителя Могилевского областного управления Госпромнадзора для расследования инцидента.

Причиной инцидента явилось проведение работ строительной организацией в охранной зоне газопровода без представителя газоснабжающей организации, разрешение на производство земляных работ не выдавалось.

7) В 17 часов 33 минуты 06 августа 2019 в аварийно-диспетчерскую службу Воложинского РГС ПУ «Дзержинскгаз» поступило сообщение от

диспетчера МЧС о взрыве газовоздушной смеси в веранде жилого дома по адресу: г. Воложин, ул. Октябрьская, д.16, кв.4.

По прибытию на место происшествия бригадой АДС обнаружено, что полностью разрушена веранда жилого дома с кровлей, повреждена стена дома, прилегающая к веранде. Хозяин дома получил травмы руки, оказана медицинская помощь. Угрозы жизни нет.

Обстоятельства: 06.08.2019 хозяин дома произвел самостоятельную замену 50 литрового баллона с газом. Не удостоверившись в отсутствии утечки газа, при попытке зажечь спичку произошел взрыв газовоздушной смеси. Индивидуальная баллонная установка зарегистрирована в Воложинском РГС, у хозяина имеется удостоверение на право самостоятельной замены баллона с газом.

Причина происшествия – нарушение потребителем Правил пользования газом в быту.

8) 30.08.2019 года в 12-04 в службу аварийно-восстановительных работ УП «МИНГАЗ» поступило извещение о повреждении газопровода среднего давления Ø 90 мм по адресу: д. Королев Стан, пер. Школьный.

По прибытию на место специализированным подразделением УП «МИНГАЗ» было установлено, что неустановленным лицом в результате проведения земляных работ поврежден газопровод среднего давления. Работы выполнялись без вызова представителя УП «МИНГАЗ».

В связи с повреждением газопровода временно ограничивалось газоснабжение 53 индивидуальных ж.д. (51 ж.д. в д. Слободщина, 2 ж.д. в д. Королев Стан), 2 предприятия (ООО «Караван XXI век» и ООО «Нарта»).

Причиной повреждения газопровода явилось нарушение требований «Положения об установлении охранных зон объектов газораспределительной системы, объектах и режиме их использования».

Газоснабжение восстановлено 30.08.2019 года в 16-58.

9) 6 сентября 2019 года в 16.10 в аварийно-диспетчерскую службу Кировского РГС ПУ «Бобруйскгаз» поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире жилого дома по адресу: Кировский район, д. Чигиринка, ул. Садовая, д.2, кв.4.

По прибытию на место происшествия бригадой АДС обнаружено, что незарегистрированный газовый баллон хранился в недегазированном неподключенном состоянии на балконе квартиры. Потерпевший Садовский А.И. по неосторожности приоткрыл вентиль баллона, что в результате привело к созданию опасной концентрации газовоздушной смеси. При поджигании зажигалки потерпевшим произошел взрыв.

Пострадавший Садовский А.И., 1969 г.р. с ожогами обеих кистей рук доставлен в больницу.

10) 25 сентября 2019 года в 11.28 в специализированное подразделение ПУ «Рогачевгаз» от сотрудников МЧС поступило извещение с характером «Отравление угарным газом» по адресу: Рогачевский район, н.п. Довск, ул. Могилевская, д.18.

В Рогачевскую районную больницу госпитализирована Старикова В.С., 2010 г.р. Состояние ребенка стабильно-удовлетворительное, угрозы жизни и здоровья нет.

В квартире установлено следующее газоиспользующее оборудование: аппарат отопительный КСГ-10 «Лемакс» 2010 г.в., плита ПГ-4 «Гефест» 2010 г.в., ВПГ «Нева»-4510 2010 г.в. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования проведено 19.06.2019 года.

Причиной происшествия по результатам расследования явилась эксплуатация потребителем газа газоиспользующего оборудования при отсутствии тяги в дымовых каналах.

11) 27 сентября 2019 года в 17.36 в специализированное подразделение Скидельского РГС ПУ «Гродногаз» от сотрудников МЧС поступило извещение с характером «Вспышка газовой смеси с последующим горением» по адресу: г.Скидель, ул.Я.Купалы, д.17.

По прибытию на место происшествия бригадой АДС обнаружено, что пожаром повреждена крыша летней кухни.

Причиной происшествия явилось нарушение потребителем газа правил пользования газом в быту. Потребитель после приготовления пищи не перекрыл подачу газа на плите, после этого вечером поджег спичку в результате чего произошла вспышка газовой смеси с последующим горением кровли летней кухни.

12) 10 октября 2019 года в 16.51 в специализированное подразделение ПУ «Борисовгаз» от сотрудников МЧС поступило извещение о возгорании жилого дома по адресу: г.Борисов, ул.Подлесная, д.7.

По прибытию на место происшествия бригадой АДС обнаружено, что пожаром повреждено помещение кухни, а также газовая плита «Hansa». Пострадавший Буйко Д.А. 1988 г.р. доставлен в Борисовскую ЦРБ в состоянии алкогольного опьянения с диагнозом – отравление продуктами горения.

Причиной возгорания явилось нарушение потребителем Правил пользования газом в быту, а именно оставление без присмотра работающей газовой плиты.

13) 14 октября 2019 года в 00.26 в УП «МИНГАЗ» от сотрудников МЧС поступило извещение о возгорании вещей по адресу: г.Минск, ул.Хмелевского, 34, кв.40.

В учреждение здравоохранения БСМП госпитализирован Сульдин Игорь Алексеевич, 1975 г.р.

В квартире установлено следующее газоиспользующее оборудование: плита ПГ-4 «Гефест»3200-08 2016г.в., ВПГ «Нева»-4511 2017 г.в.

Причиной происшествя явилось нарушение потребителем газа Правил пользования газом в быту (сушка вещей над газовой плитой).

14) 31.10.2019 года в 14-54 в специализированное подразделение Кричевского РГС поступило извещение о повреждении стального газопровода высокого давления (0,6 МПа) Ø 219 мм по адресу: г. Кричев, ул. Зеленая 1.

По прибытию на место специализированным подразделением Кричевского РГС было установлено, что ОАО «Кричевцементошифер» в результате проведения земляных работ поврежден газопровод высокого давления. Работы выполнялись без вызова представителя Кричевского РГС.

В связи с повреждением газопровода временно ограничено газоснабжение 410 индивидуальных ж.д., 163 кв. в многоквартирных жилых домах, 3 предприятий (котельная, гостиница, ОАО «Вторчермет»).

Причиной повреждения газопровода явилось нарушение ОАО «Кричевцементошифер» требований «Положения об установлении охранных зон объектов газораспределительной системы, объектах и режиме их использования».

15) 13.11.2019 года в 11-40 в специализированное подразделение ПУ «Пинскгаз» поступило извещение о повреждении полиэтиленового газопровода низкого давления Ø 110 мм по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 175.

По прибытию на место специализированным подразделением ПУ «Пинскгаз» было установлено, что организацией ЖКХ г. Пинска в результате проведения работ по установке мусорных контейнеров механизированным способом поврежден газопровод низкого давления. Работы выполнялись без вызова представителя ПУ «Пинскгаз».

В связи с повреждением газопровода временно ограничивалось газоснабжение 268 квартир в многоквартирных жилых домах.

Причиной повреждения газопровода явилось нарушение организацией ЖКХ г. Пинска требований «Положения об установлении охранных зон объектов газораспределительной системы, объектах и режиме их использования».

По состоянию на 14 часов 45 минут газоснабжение многоквартирных жилых домов восстановлено.

16) 19.12.2019 года в 13-32 в специализированное подразделение ПУ «Березагаз» поступило извещение о повреждении полиэтиленового газопровода высокого давления Ø 110 мм по адресу: Брестская область, Березовский район, д. Светоч.

По прибытию на место специализированным подразделением ПУ «Березагаз» было установлено, что организацией №6 ОАО «Белсвязьстрой» (г. Гродно) в результате проведения работ по прокладке кабеля связи поврежден газопровод высокого давления. Работы выполнялись без вызова представителя ПУ «Березагаз».

В связи с повреждением газопровода временно ограничено газоснабжение 151 индивидуального жилого дома, 3 коммунально-бытовых потребителей.

Причиной повреждения газопровода явилось нарушение организацией №6 ОАО «Белсвязьстрой» г. Гродно требований «Положения об установлении охранных зон объектов газораспределительной системы, объектах и режиме их использования».